




VIA SANTA ELENA RAMAL 1 Y 2




RAMAL 1



2670

M

COORDENADA UTM 18 M

ABS (Km)	+	ABS (M)	DETALLE DE TRABAJOS	VIA	COORDENADA UTM 18 M		RESPALDO FOTOGRAFICO
					X (m E)	Y (m S)	
0	+	0	Limpieza de vegetación en los márgenes de la vía.- Limpieza de cunetas laterales.- rectificación y Reconformación de la vía	STA ELENA RAMAL 1	239427	9918538	
0	+	300	Limpieza de vegetación en los márgenes de la vía.- Limpieza de cunetas laterales.- rectificación y Reconformación de la vía	STA ELENA RAMAL 1	239501	9918232	
0	+	500	Limpieza de vegetación en los márgenes de la vía.- Limpieza de cunetas laterales.- Reconformación de la vía.- Tendido de lastre en espesores variables (relastrado) en varios tramos de la vía.	STA ELENA RAMAL 1	239498	9918044	


ABS (Km)	+	ABS (M)	DETALLE DE TRABAJOS	VIA	COORDENADA UTM 18 M		RESPALDO FOTOGRAFICO
					X (m E)	Y (m S)	
1	+	800	Limpieza de vegetación en los márgenes de la vía.- Limpieza de cunetas laterales.- Reconformación de la vía.- Tendido de lastre en espesores variables (relastrado) en varios tramos de la vía.	STA ELENA RAMAL 1	239441	9917850	
2	+	0	Limpieza de vegetación en los márgenes de la vía.- Limpieza de cunetas laterales.- Reconformación de la vía.- Tendido de lastre en espesores variables (relastrado) en varios tramos de la vía.	STA ELENA RAMAL 1	239371	9917691	
2	+	500	Limpieza de vegetación en los márgenes de la vía.- Limpieza de cunetas laterales.- Reconformación de la vía.- Tendido de lastre en espesores variables (relastrado) en varios tramos de la vía.	STA ELENA RAMAL 1	239083	9917295	




				COORDENADA UTM 18 M			
ABS (Km)	ABS (M)	DETALLE DE TRABAJOS	VIA	X (m E)	Y (m S)	RESPALDO FOTOGRAFICO	
2	+	670	Limpieza de vegetación en los márgenes de la vía.- Limpieza de cunetas laterales.- Reconformación de la vía.- Tendido de lastre en espesores variables (relastrado) en varios tramos de la vía.	STA ELENA RAMAL 1	238968	9917193	
			NOTA: SE DEBE COLOCAR ALCANTARILLAS EN LAS ABCISAS 1350, 1450, 1560				




RAMAL 2


2670

M

				COORDENADA UTM 18 M			
ABS (Km)	ABS (M)	DETALLE DE TRABAJOS	VIA	X (m E)	Y (m S)	RESPALDO FOTOGRAFICO	
0	+	0	Limpieza de vegetación en los márgenes de la vía.- Limpieza de cunetas laterales.- Reconformación de la vía.- Tendido de lastre en espesores variables (relastrado) en varios tramos de la vía.	STA ELENA RAMAL 2	239324	9918698	



ABS (Km)	ABS (M)	DETALLE DE TRABAJOS	VIA	COORDENADA UTM 18 M		RESPALDO FOTOGRAFICO	
				X (m E)	Y (m S)		
0	+	500	Limpeza de vegetación en los márgenes de la vía.- Limpeza de cunetas laterales.- Reconformación de la vía.- Tendido de lastre en espesores variables (relastrado) en varios tramos de la vía.	STA ELENA RAMAL 2	238938	9918442	
1	+	0	Limpeza de vegetación en los márgenes de la vía.- Limpeza de cunetas laterales.- Reconformación de la vía.- Tendido de lastre en espesores variables (relastrado) en varios tramos de la vía.	STA ELENA RAMAL 2	238571	9918075	
1	+	500	Limpeza de vegetación en los márgenes de la vía.- Limpeza de cunetas laterales.- Reconformación de la vía.- Tendido de lastre en espesores variables (relastrado) en varios tramos de la vía.	STA ELENA RAMAL 2	238210	9917809	


ABS (Km)	+	ABS (M)	DETALLE DE TRABAJOS	VIA	COORDENADA UTM 18 M		RESPALDO FOTOGRAFICO
					X (m E)	Y (m S)	
2	+	0	Limpieza de vegetación en los márgenes de la vía.- Limpieza de cunetas laterales.- Reconfiguración de la vía.- Tendido de lastre en espesores variables (relastrado) en varios tramos de la vía.	STA ELENA RAMAL 2	237845	9917759	
2	+	420	Limpieza de vegetación en los márgenes de la vía.- Limpieza de cunetas laterales.- Reconfiguración de la vía.- Tendido de lastre en espesores variables (relastrado) en varios tramos de la vía.	STA ELENA RAMAL 2	237615	9918087	
0	+	0	Limpieza de vegetación en los márgenes de la vía.- Limpieza de cunetas laterales.- Reconfiguración de la vía.- Tendido de lastre en espesores variables (relastrado) en varios tramos de la vía.	STA ELENA RAMAL 2, VARIANTE RIO 2	238079	9917692	

ABS (Km)	ABS (M)	DETALLE DE TRABAJOS	VIA	COORDENADA UTM 18 M		RESPALDO FOTOGRAFICO	
				X (m E)	Y (m S)		
0	+	250	Limpeza de vegetación en los márgenes de la vía.- Limpeza de cunetas laterales.- Reconformación de la vía.- Tendido de lastre en espesores variables (relastrado) en varios tramos de la vía.	STA ELENA RAMAL 2, VARIANTE RIO 2	238248	9917360	



VIA ACCESO STA ELENA





1000 M

ABS (Km)	ABS (M)	DETALLE DE TRABAJOS	VIA	COORDENADA UTM 18 M		RESPALDO FOTOGRAFICO	
				X (m E)	Y (m S)		
0	+	0	Limpeza de vegetación en los márgenes de la vía.- Limpeza de cunetas laterales.- Reconformación de la vía.- Tendido de lastre en espesores variables (relastrado) en varios tramos de la vía.	STA ELENA VIA ACCESO	239266	9919408	
0	+	500	Limpeza de vegetación en los márgenes de la vía.- Limpeza de cunetas laterales.- Reconformación de la vía.- Tendido de lastre en espesores variables (relastrado) en varios tramos de la vía.	STA ELENA VIA ACCESO	239306	9920036	

ABS (Km)	ABS (M)	DETALLE DE TRABAJOS	VIA	COORDENADA UTM 18 M		RESPALDO FOTOGRAFICO	
				X (m E)	Y (m S)		
1	+	0	Limpeza de vegetación en los márgenes de la vía.- Limpeza de cunetas laterales.- Reconformación de la vía.- Tendido de lastre en espesores variables (relastrado) en varios tramos de la vía.	STA ELENA VIA ACCESO	239399	9920204	




VIA SECTOR 30 DE MAYO
1230 M




ABSCISADO (Km)	ABS (M)	DETALLE DE TRABAJOS	VIA	COORDENADA UTM 18 M		RESPALDO FOTOGRAFICO	
				X (m E)	Y (m S)		
0	###						
0	+	0	Limpeza de vegetación en los márgenes de la vía.- Limpeza de cunetas laterales.- Reconformación de la vía.- Tendido de lastre en espesores variables (relastrado) en varios tramos de la vía.	VIA 30 MAYO	245766	9916425	
0	+	500	Limpeza de vegetación en los márgenes de la vía.- Limpeza de cunetas laterales.- Reconformación de la vía.- Tendido de lastre en espesores variables (relastrado) en varios tramos de la vía.	VIA 30 MAYO	245289	9916622	




				COORDENADA UTM 18 M			
ABS (Km)	ABS (M)	DETALLE DE TRABAJOS	VIA	X (m E)	Y (m S)	RESPALDO FOTOGRAFICO	
1	+	0	Limpeza de vegetación en los márgenes de la vía.- Limpeza de cunetas laterales.- Reconformación de la vía.- Tendido de lastre en espesores variables (relastrado) en varios tramos de la vía.	VIA 30 MAYO	244840	9916809	
1	+	230	Limpeza de vegetación en los márgenes de la vía.- Limpeza de cunetas laterales.- Reconformación de la vía.- Tendido de lastre en espesores variables (relastrado) en varios tramos de la vía.	VIA 30 MAYO	244707	9916870	
			NOTA: SE DEBE COLOCAR ALCANTARILLAS EN LAS ABCISAS 606, 950				 



VIA PACO COCHA
3940 M

				COORDENADA UTM 18 M		
ABSCISADO (Km)	ABS (M)	DETALLE DE TRABAJOS	VIA	X (m E)	Y (m S)	RESPALDO FOTOGRAFICO



ABS (Km)	+	ABS (M)	DETALLE DE TRABAJOS	VIA	COORDENADA UTM 18 M		RESPALDO FOTOGRAFICO
					X (m E)	Y (m S)	
0	+	0	Limpieza de vegetación en los márgenes de la vía.- Limpieza de cunetas laterales.- Reconfiguración de la vía.- Tendido de lastre en espesores variables (relastrado) en varios tramos de la vía.	VIA PACO COCHA	247534	9916430	
0	+	500	Limpieza de vegetación en los márgenes de la vía.- Limpieza de cunetas laterales.- Reconfiguración de la vía.- Tendido de lastre en espesores variables (relastrado) en varios tramos de la vía.	VIA PACO COCHA	247784	9915981	
1	+	0	Limpieza de vegetación en los márgenes de la vía.- Limpieza de cunetas laterales.- Reconfiguración de la vía.- Tendido de lastre en espesores variables (relastrado) en varios tramos de la vía.	VIA PACO COCHA	247780	9915518	




ABS (Km)	ABS (M)	DETALLE DE TRABAJOS	VIA	COORDENADA UTM 18 M		RESPALDO FOTOGRAFICO	
				X (m E)	Y (m S)		
1	+	500	Limpeza de vegetación en los márgenes de la vía.- Limpeza de cunetas laterales.- Reconfiguración de la vía.- Tendido de lastre en espesores variables (relastrado) en varios tramos de la vía.	VIA PACO COCHA	247591	9915128	
2	+	0	Limpeza de vegetación en los márgenes de la vía.- Limpeza de cunetas laterales.- Reconfiguración de la vía.- Tendido de lastre en espesores variables (relastrado) en varios tramos de la vía.	VIA PACO COCHA	247940	9914855	
2	+	500	Limpeza de vegetación en los márgenes de la vía.- Limpeza de cunetas laterales.- Reconfiguración de la vía.- Tendido de lastre en espesores variables (relastrado) en varios tramos de la vía.	VIA PACO COCHA			

				COORDENADA UTM 18 M			
ABS (Km)	ABS (M)	DETALLE DE TRABAJOS	VIA	X (m E)	Y (m S)	RESPALDO FOTOGRAFICO	
3	+	0	<p>Limpieza de vegetación en los márgenes de la vía.- Limpieza de cunetas laterales.- Reconformación de la vía.- Tendido de lastre en espesores variables (relastrado) en varios tramos de la vía.</p>	VIA PACO COCHA			
3	+	600	<p>Limpieza de vegetación en los márgenes de la vía.- Limpieza de cunetas laterales.- Reconformación de la vía.- Tendido de lastre en espesores variables (relastrado) en varios tramos de la vía.</p>	VIA PACO COCHA			
3	+	940	<p>Limpieza de vegetación en los márgenes de la vía.- Limpieza de cunetas laterales.- Reconformación de la vía.- Tendido de lastre en espesores variables (relastrado) en varios tramos de la vía.</p>	VIA PACO COCHA			

ABS (Km)	ABS (M)	DETALLE DE TRABAJOS	VIA	COORDENADA UTM 18 M		RESPALDO FOTOGRAFICO
				X (m E)	Y (m S)	
		NOTA: SE DEBE COLOCAR ALCANTARILLAS EN LAS ABCISAS 280, 900, 2540 y puente 1760				 



**VIA SAN VICENTE
1710 M**




ABSCISADO (Km)	ABS (M)	DETALLE DE TRABAJOS	VIA	COORDENADA UTM 18 M		RESPALDO FOTOGRAFICO
				X (m E)	Y (m S)	
0	+	0	VIA SAN VICENTE	246158	9917043	
0	+	500	VIA SAN VICENTE	246434	9919770	


ABS (Km)	+	ABS (M)	DETALLE DE TRABAJOS	VIA	COORDENADA UTM 18 M		RESPALDO FOTOGRAFICO
					X (m E)	Y (m S)	
1	+	0	Limpieza de vegetación en los márgenes de la vía.- Limpieza de cunetas laterales.- Reconfiguración de la vía.- Tendido de lastre en espesores variables (relastrado) en varios tramos de la vía.	VIA SAN VICENTE	246697	9929155	
1	+	500	Limpieza de vegetación en los márgenes de la vía.- Limpieza de cunetas laterales.- Reconfiguración de la vía.- Tendido de lastre en espesores variables (relastrado) en varios tramos de la vía.	VIA SAN VICENTE	247030	9920393	
710	+	710	Limpieza de vegetación en los márgenes de la vía.- Limpieza de cunetas laterales.- Reconfiguración de la vía.- Tendido de lastre en espesores variables (relastrado) en varios tramos de la vía.	VIA SAN VICENTE	247238	9920508	



ABS (Km)	ABS (M)	DETALLE DE TRABAJOS	VIA	COORDENADA UTM 18 M		RESPALDO FOTOGRAFICO
				X (m E)	Y (m S)	
		NOTA: SE DEBE COLOCAR ALCANTARILLAS EN LAS ABCISAS 98, 650, 1430	VIA SAN VICENTE			

VIA SAN LUIS
VIA SECTOR SAN LUIS
2670 M

ABSCISADO (Km)	ABS (M)	DETALLE DE TRABAJOS	VIA	COORDENADA UTM 18 M		RESPALDO FOTOGRAFICO
				X (m E)	Y (m S)	
0	+	0	VIA SAN LUIS	246262	9917050	
0	+	500	VIA SAN LUIS	245680	9917257	

ABS (Km)	+	ABS (M)	DETALLE DE TRABAJOS	VIA	COORDENADA UTM 18 M		RESPALDO FOTOGRAFICO
					X (m E)	Y (m S)	
1	+	0	Limpieza de vegetación en los márgenes de la vía.- Limpieza de cunetas laterales.- Reconfiguración de la vía.- Tendido de lastre en espesores variables (relastrado) en varios tramos de la vía.	VIA SAN LUIS	245264	9917431	
1	+	500	Limpieza de vegetación en los márgenes de la vía.- Limpieza de cunetas laterales.- Reconfiguración de la vía.- Tendido de lastre en espesores variables (relastrado) en varios tramos de la vía.	VIA SAN LUIS	244891	9917601	
2	+	0	Limpieza de vegetación en los márgenes de la vía.- Limpieza de cunetas laterales.- Reconfiguración de la vía.- Tendido de lastre en espesores variables (relastrado) en varios tramos de la vía.	VIA SAN LUIS	244330	9917820	

COORDENADA UTM 18 M						
ABS (Km)	ABS (M)	DETALLE DE TRABAJOS	VIA	X (m E)	Y (m S)	RESPALDO FOTOGRAFICO
2	+ 670	<p>Limpieza de vegetación en los márgenes de la vía.- Limpieza de cunetas laterales.- Reconformación de la vía.- Tendido de lastre en espesores variables (relastrado) en varios tramos de la vía.</p>	VIA SAN LUIS	243727	9918081	



GOBIERNO AUTÓNOMO DEL ESTADO DE AVILA
UNIDAD DE OBRAS PÚBLICAS